ANEXO IV

Secção de Património

MEMÓRIA DESCRITIVA

Lote Nº 1 – Camião Volvo FL6, do ano de 1991,cilindrada 5.479cm3, com 718.474 kms, caixa metálica aberta basculante com visível desgaste. Motor avariado e parcialmente desmontado. Macaco hidráulico basculante em bom estado. Pneus em estado razoável.



90 km/h
VOLVO
r/min x 100
km

OO-05-43

Lote Nº 2 – Ligeiro de passageiros, ano de 1989 cilindrada 1 100cm3, com visível desgaste. Motor avariado e parcialmente desmontado.

45·12·PP

Para um melhor ambiente
separe o lixo. Utilize os Ecopontos.
SÃO PEDRO DO SUL
www.cm-spsul.pt

Lote Nº 3 – Compressor Compair Holman 2130S, avariado e com desgaste visível.

Lote Nº 4 – Dumper VN Astel, nas condições em que se encontra

ASTEL